

## Ручной набор W0 R

В наборе находятся:

- вороток
- насадки (S17 и S24)
- подкладка (P10 или P16)
- подшипник
- тянущий болт (M10 и M16)
- графитовая смазка
- 7 крейцмеселей W0 (16,5; 22,5; 30,5; 38,5; 48,5; 55,5; 60,5)
- металлический ящик K5

**ПРИМЕЧАНИЕ:** возможно заказать отдельно компоненты набора или других крейцмеселей. На заказ изготавливаем другие размеры диаметром до Ø60 мм.

